
ZAPP-ZIMMERMANN
INNOVATIVE BRANDSCHUTZSYSTEME

ZZ® M23-S90
Reparaturschott



DIE **WIRTSCHAFTLICHE REPARATUR-LÖSUNG** FÜR DIE INSTANDSETZUNG VON DEFEKTEN, NICHT GEKENNZEICHNETEN BRANDABSCHOTTUNGEN

Planungssicher

- ✔ Kann über defekten und somit nicht mehr zulassungsgerechten Brandabschottungen verbaut werden
- ✔ Keine Demontage der bestehenden Abschottungen notwendig
- ✔ Kabel- oder Kombiabschottung? Beides kein Problem!

Zeit- und kosteneffektiv

- ✔ Schnelle Verarbeitung
- ✔ Keine zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen wie z. B. Staubwände erforderlich
- ✔ Aufwendige Entfernung von Mineralwolle und Altbeschichtung entfällt

Sicher und sauber

- ✔ Kein Risiko der Beschädigung vorhandener Kabel
- ✔ Staub- und faserfreie Überdeckung der bestehenden Abschottung
- ✔ Baubiologisch unbedenklich

ZAPP-ZIMMERMANN

INNOVATIVE BRANDSCHUTZSYSTEME

Ausgangssituation

Die Abschottungen im Bestand sind beschädigt. Dies kann viele Ursachen haben, wie diverse Umzugsmaßnahmen, dadurch Rückbau von z. B. Kabelführungen die Einführung neuer Technologien, z. B. Glasfaserleitungen zahlreiche Sanierungs- oder Rückbaumaßnahmen. Darüber hinaus fehlen ggf. die notwendigen Schottkennzeichnungen. Zeit für Sie zu handeln und die Abschottungen zulassungskonform zu reparieren.

Lösung Rückbau?

Der erste Gedanke: Es bleiben nur der Rückbau und die anschließende Erstellung neuer zulassungskonformer Abschottungen. Gerade, wenn das eingesetzte System nicht zu identifizieren und eine Vermischung von unterschiedlichen Produkten/Systemen nicht zugelassen ist. Je nach Umfang der Rückbaumaßnahmen stellt Sie dieser Ansatz vor sehr umfangreiche, kostspielige und zeitintensive Herausforderungen.

Wir haben die Lösung!

Die Bestandsschottung kann durch unser Reparaturschott ohne weitere Aufwendungen in der Öffnung verbleiben. **ZZ® M23-S90** (früher ZZ-Platte BDS-N) wird zulassungskonform von beiden Seiten über die reparaturbedürftige Abschottung montiert und neu gekennzeichnet. FERTIG!



ZAPP-ZIMMERMANN GmbH
Marconistr. 7-9
50769 Köln

T. +49 221 97061-700
F. +49 221 97061-929

Bei Fragen und für weitere Informationen setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung.

Kontaktieren Sie uns unter:
landing@z-z.de

Hinweis: Die Verwendung von **ZZ® M23-S90** als Reparaturschott ist mit der **aBG Z-19.53-2627** in Kombination mit den Gutachtlichen Stellungnahmen **GA-2023/027-Nau** vom 22.03.2023 und **G108/2023** vom 14.04.2023 abgedeckt. Die Anwendung benötigt die Zustimmung im Einzelfall und darf nur nach schriftlicher Rücksprache und Genehmigung der ZAPP-ZIMMERMANN GmbH erfolgen.